

Topkapı Sarayı Yangın tertibatının keşfi

1 -	Bağlı Planda ziyaret edilen mahal diye gösterilen 42 dairenin münasip yerlerine birer(yanın zil düğmesi) koyarak bunları itfaiye memurlarının oturmasına təhsis edilen daire ile kapıcı odası na konacak kuvvetli KKK ve 110 voltluq çanlara bağlamak bu nakillerden bahçeden geçen kısımları həvai hat digər kısımları ise paşel boruları içinde olacak.	<u>Lira</u>
	Düğmelerden her dört tanesi itfaiye odasına konacak bir lambayı yakacak vəchile birleştirilecek ve bu suretle yanının hangi dairelerde olduğunu bildirecek, sigorta tevzi tablosu ve sairesi mükemmel olacak.	
	Tesisat ehliyeti fenniyeyi haiz motörler vasıtəsile yapılmak şartılık təsisat bedeli.....	5000
2 -	42 dairenin muhtelif ddalarına konan ceman 250 adet kimyevi yanın söndürme cihazı Büyük Erkanı Harbiyenin tamimi vəchile sis puskurme cihazı ile mücehhez olan cinsten olmak üzre beheri 50 liradan.....	12500
3 -	A mahalline konacak A.E.G.markalı ve 22 beygirlik elektrik motörü ile mücehhez 8 atmosfer təzyik ile dakikada 200 - 400 litre su verebilecek kəbiliyyətə iki kadəmeli su tulumbası komple, montajı ve mühafaza dairesi də dahil olmak üzre.....	1300
4 -	B,C ile gösterilen mahallere konmak üzre 3 atmosfer təzyik ile dakikada 600 - 800 litre su verebilecek kəbiliyyətə elektrik motörü ile mücehhez komple iki adet tulumba montaj ve mühafaza mücərritləri də dahil olmak üzre (400) liradan	800
5 -	A büyük tulumbadan itibaren yanın müsluklarına olmak ve toprak üstünden 80 santim derinliğinde olmak üzre iki parmaklık borular döşənmesi, toprak hafri ve tekrar doldurulması ile boruların 8 atmosfer təzyikla mukavim olacak vəchile birləşdirilməsi də dahil olmak üzre takriben 400 metre (3) er liradan.....	1200
6 -	Bu borulara bağlanmak üzere ve planda siyah daireler ile gösterilen 10 adet yüksək ve itfaiyənin normal rəkorri ilə mücehhez yanın müslüğü vaz'ı takriben 100 liradan.....	1000

		<u>Lira</u>
7 -	B ve C ile gösterilen tulumbaları bir taraftan 1,11, III, IV havuzları ile diğer taraftan ise A ile gösterilen tulumba altındaki havuz ile ve 2 parmaklık top- rakta altı boru ile birleştirmek takriben 200 metre boru 3'er liradan	600
8 -	10 adet yanığın musluğu civarlarına konacak 25 metre- den mürekkep ikişer parça yani cem'an 50şer metre hortum 110 kuruştan	550
9 -	40 Adet rakor 5 liradan	200
10 -	10 Adet 16 lik lans 5	50
11 -	10 Hortum çıkışlığı ve tesbit mahalli 10 liradan	100
12 -	Merdiven, kanca, tas, balta, ip ve saire için	150
		21950 L.

- a) Yalnız ikinci maddede gösterilen yanığın söndürme cihazları: Sis püskürme cihazı ile mücehhezlerinden olmayıp bedeli 20 şer liradan olan adilerinden tedarikine Vekaletçe misaade edildiği takdirde bu yekun 7500 lira noksanile 14450 liraya iner.
- b) En mühim yerlere konması faideden hali olmician otomatik yanığın ihbar tesisatı bu keşfe dahil değildir.
- c) Müze ile itfaiye arasına konacak doğru telefon ücreti de keşfe dahil değildir. Bu telefon şirketine anlaşılmak suretileyap- tırılır. Teklif edilen tesisatın yaptırılması kabul edildiği takdirde mufassalan proje ve şartnamelerinin tanzim edileceği arzolunur Efendim.

Tetkik Ş. M. Makine
Mühendisi

Nüsret

Aslinin aynıdır

26/IX/1933

J.B.

II - Çıkacak herhangi bir yanının vaktinde haber alınması ve ihbarı:

1. - Bekciler mesai ve ziyaret saatlerinde her yarım saatte bir insan bulunan yerlerde muhakkak surette ugramalıdır.
2. - Mesainin tatil edildiği zamandan itibaren 2,5 saat yine her yarım saatte bir 2,5 saatten sonra ise saatte veya 1,5 saatte bir bekçiler, bütün daireleri dolaşmalı ve dolaştığını kontrol saatleri vasıtasisle tesbit etmelidirler.
3. - Binaların her daire ve odasında birer zil düğmesi koymalı ve düğmelerde okunabilir büyülüklükte ve kırmızı yazile yazılmış (Yangın Zili) levhası asılmalıdır.
4. - Zillere bağlı nakiller, III üçünü fasilda söylenecek motör dairesine ve telefonu olan kapıcı dairesine konacak kuvvetli yanın ihbar zillerile raptedilecektir.
5. - Ehemmiyeti fevkalade olan dairelere ziyarete açık olsun olmasın yanğını kendiliğinden otomatik olarak ihbar eden tesisatın yapılması bunların pek pahali olmasına rağmen şayani tavsiye dir.
6. - Kapıcı odasına itfaiye ile doğrudan doğruya irtibati olan hısusı bir telefon koymak ve çıkışacak yanını vakit gaip etmeden evvel itfaiyeye bildirmek temin etmek lazımdır.

III - İhbar edilen yanının söndürülmesi:

1. - Her daire ve odaya esirgemeden onar litrelilik kimyevi yanın söndürme cihazlarını zevinden 1 1/2 metre irtifade olmak üzere asmak. Ve bunların daimi surette işler bir vaziyette olmasını, temin etmek yani cihazları sık sık muayene ederek bozulmuş olanları işler vaziyete sokmak.
2. - Müze de çalışan her şahsa/memur, müstahdem, hademe ve saire bu aletlerin nasıl kullanılacağı öğretmelidir.
3. - Müze içini hısusı bir itfaiye teşkilatı yapmak lazımdır. Bu teşkilat aşağıda yazılı tarada oılmalıdır.
 - a) Başta aklibaşında tıhsili yerinde bir ustası olmak üzere beş kişiden mirekkep ve dört kişi nöbetle gece gündüz müzede yatıp kalkacak bir itfaiye teşkilatı yapmak.
 - b) Bunların daima oturduğu odaya yukarıda yazılı olduğu vechile bir yanın ihbar zili koymak.
 - c) Planda A ile gösterilen havuz kenarına dakikada 300 - 400 metre suyu 7 atmosfer tazyık ile işleyecek ve 22 motürlü beygir ile işler ve hareketi iptidai tertibatı ve sairesi mikromel bir tulumba koyarak bu tulumbayı planda kırmızı ile gösterilen ve üzerlerine siyah daireler ile işaret edilen yanın muşluklakrı ile mıcehhez boru tertibata bağlamak.

7 -	B ve C ile gösterilen tulumbaları bir taraftan 1,11, III, IV havuzları ile diğer taraftan ise A ile gösterilen tulumba altındaki havuz ile ve 2 parmaklık top-rakta altı boru ile birleştirmek takriben 200 metre boru 3'er liradan	<u>Lira</u>
		600
8 -	10 adet yanığın musluğu civarlarına konacak 25 metre-den mürekkep ikişer parça yani cem'an 50'er metre hortum 110 kuruştan	550
9 -	40 Adet rakor 5 liradan	200
10 -	10 Adet 16 lik lans 5	50
11 -	10 Hortum çıkışlığı ve tesbit mahalli 10 liradan	100
12 -	Merdiven, kanca, tas, balta, ip ve saire için	150
		<u>21950 L.</u>

- a) Yalnız ikinci maddede gösterilen yanığın söndürme cihazları: Sis püskürme cihazı ile mücehhezlerinden olmayıp bedeli 20 şer liradan olan adilerinden tedarikine Vekaletçe müsaade edildiği takdirde bu yekun 7500 lira noksanile 14450 liraya iner.
- b) En mühim yerlere konması faideden hali olmıyán otomatik yanığın ihbar tesisatı bu keşfe dahil değildir.
- c) Müze ile itfaiye arasına konacak doğru telefon ücreti de keşfe dahil değildir. Bu telefon şirkete anlaşılmak suretile yaptırılır. Teklif edilen tesisatın yaptırılması kabul edildiği takdirde mufassalan proje ve şartnamelerinin tanzim edileceği arzolunur Efendim.

Tetkik Ş. M. Makine
Mühendisi

Nüsret

Aslinin aynıdır
26/IX/1933

J.B.

- d) Diğer havuzlarda ufak birer motörpomp koymak ve yeşil ile gösterilen borular ile A havuza birleştirmek.
- e) Haritada kırmızı ile gösterilen borulardaki yanın muslukları civarına 16 lik lanslar ile mucehhez 50 şer metre ve rakoru ile birlikte 52 lik hortum koymak.
- f) Dört kişilik itfaiye teşkilatına mahsus odanın civarına 2 tane dörder metrelük geçme merdiven balta, kanca, ip bulundurmak.
- g) İtfaiyeye tahsis edilen odanın ziline aynı zamanda bir numeratör koyarak yanının hangi dairede olduğunu belli etmek lazımdır.
- h) Bekçiler veya Müze müstahdemini tarafından görülen yanın zile basmak suretile kapıcıya ve aynı zamanda itfaiye odasına haber verilir verilmez, kapıcı hemen doğru telefonla şehir itfaiyesine haber verir. Müze itfaiye teşkilatı ise hemen harekete gelerek numeratörün gösterdiği daireye koşar. Yalnız bunlardan bir tanesi A havuzu başındaki motöre koşarak motörü ve tulumbayı islettikten sonra o da yanın yerine koşarak diğer arkadaşlarına iltihak eder. Veyangını söndürmeye başlar. Bu dört kişinin gurubun itfaiyede bir ay sitaj görmesi lazım ve faideliidir. Bu esnada şehir itfaiyesi de müzeye gelmiş bulunacağından müzenin adamları diğer havuzlara giderek ufak motörleri işletecek buranın suyunu A havuzuna nakle başlarlar.

Bütün bu işler için sarfı lazımgelen masrafların takribi tutarı bağlı cetvelde gösterilmiştir.

Asariatika müzesinin yanına karşı alınması muhakkak surette lazımgelen tedabiri gösteren rapor tanzim edilerek takdim kılındı Ef.

İtfaiye Müdürü

Fen İş. M. Tetkik. Ş.

ihsan

Mak. Müh.

Aslinin aynıdır

26/IX/1933

Nüsret


J.B.

Boğaziçi Üniversitesi

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

Kişisel Arşivlerde İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tanığı

Aziz Ogan Koleksiyonu



OGNIST0100704